


«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. заведующего МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 135»
Л.В. Григорьева
«31» августа 2022г.



АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «31» августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии - Григорьева Людмила Владимировна, и.о. заведующего МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 135», члены комиссии: Ермосова Людмила Ивановна – старший воспитатель, Сенная Татьяна Викторовна – заведующий хозяйством, Горгуль Людмила Александровна – заведующий хозяйством, Данцева Валентина Анатольевна – председатель первичной профсоюзной организации, составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 135», на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 135»

Адрес образовательной организации: город Краснодар, улица Дунайская, 57; город Краснодар, улица им. Бородина, 24

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 7 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 70 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное асфальтное, покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Баскетбольная стойка – 1 шт.	исправна	не выявлено		
2.	Веранда – 7 шт.	без повреждений	присутствуют сгнившие доски	заменены на новые	
3.	Волейбольная стойка – 1 шт.	исправна	не выявлено		
4.	Игровой домик – 2 шт.	без повреждений	не выявлено		
5.	Игровой комплекс «Домик Тюбика» – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
6.	Игровой комплекс «Кораблик» – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		

7.	Лесенка – кольцоброс – 5 шт.	исправна	не выявлено		
8.	Лесенка – пирамидка – 5 шт.	исправна	не выявлено		
9.	Лесенка – турник – 5 шт.	исправна	не выявлено		
10.	Лестница – дуга – 5 шт.	исправна	не выявлено		
11.	Машина металлическая – 3 шт.	без повреждений	не выявлено		
12.	Песочницы – 7 шт.	песок в песочницах просеян	сгнившие доски в бортиках	заменены на новые	
13.	Скамейка деревянная – 15 шт	исправна	не выявлено		
14.	Спортивный комплекс «Жирафик»- 1 шт.	поверхность очищена от мусора	не выявлено		
15.	Спортивный комплекс «Мороженое»- 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
16.	Стол деревянный – 3 шт.	без повреждений, устойчив	не выявлено		
17.	Футбольные ворота – 5 шт.	без повреждений	необходимо подкрасить	подкрашены	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: *С.А. Григорьев*

Члены комиссии: *Г.С. Зрицкая*

В.А. Зорунь

Ю.И. Пауце

М.В. Сенная

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Состояние	Выявленные дефекты	Меры по устранению	Примечание
1.	Баскетбольная стойка – 1 шт.	исправна	не выявлено		
2.	Наружная – 7 шт.	без повреждений	отсутствуют		
3.	Водяная – 1 шт.	исправна	не выявлено		
4.	Игровой домик – 2 шт.	без повреждений	не выявлено		
5.	Игровой комплекс «Домик» Тюбиз – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
6.	Игровой комплекс «Кораблик» – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		